

6 起重作业



道达尔承诺黄金准则



必须：

- 进行风险评估，遵循起重计划并设定工作区
- 确保起重机械和配件符合规定、定期检查且状态良好
- 检查载重物牢固吊挂与捆绑
- 指定操作信号员并负责控制载重物



严禁：

- 在载重物下行走或逗留

