



# 8 限制空间



道达尔承诺黄金准则



必须：

- 把窒息、跌倒、爆炸、粉碎、溺水及其他风险，列作特别的工作许可范围内
- 实施持续监测
- 设定紧急应变计划



严禁：

- 进入限制空间前没有检查隔离状况，且没有进行有毒有害气体检查

