



在出现危险情况，尤其是未遵守黄金准则时，所有人必须积极介入。这种共享意识将会使安全方面得以总体提升。

在实施的举措中，企业的所有参与者、道达尔的员工和相关人员在察觉到危险行为或情境，或可能发展为事故时，都有权使用 Stop Card 终止工作。

报告问题或疑问不会受到任何制裁。

设计、创作和制作: becoo.esa - <http://www.because.fr> © TOTAL - 2017年3月

#### 准则 9

### 挖掘工作



#### 严禁:

- ❌ 将机械设备和材料放置在距离挖掘地点不足 1 米的位置

#### 必须:

- ✅ 进行挖掘工作需要带有地下工作计划许可
- ✅ 如果需要，应在进行与密闭空间相关工作前做好预防措施
- ✅ 标明挖掘区域并确定地下设施

#### 准则 10

### 高空作业



#### 严禁:

- ❌ 不遵守安全距离，在电线下方或附近区域工作
- ❌ 在没确定坚固性的情况下在房屋或仓库等设施的房顶工作，并且没有采用相应的防护措施
- ❌ 在没有特定许可的情况下移动已就位的移动式人员升降平台 (PEMP)

#### 必须:

- ✅ 进行高空作业时 (> 2 米) 佩戴吊挂工具
- ✅ 在固定栅栏外或在移动式人员升降平台 (PEMP) 上进行工作时，应确保悬挂安全带
- ✅ 使用经过检查且与工作需要相适应的脚手架

#### 准则 11

### 变更管理



#### 严禁:

- ❌ 在没有取得预先许可的情况下，对技术或组织进行改动

#### 必须:

- ✅ 进行风险分析，执行缓解措施
- ✅ 对相关人员进行培训并更新相应文件

#### 准则 12

### 同时操作或联合作业



#### 严禁:

- ❌ 在没有预先检查的情况下进行同时操作或联合作业

#### 必须:

- ✅ 必须在由相关人员参与的情况下实施风险分析
- ✅ 加强监管，并指定获得操作授权的协调人员



# 道达尔的 黄金 准则

## 工作安全



### 准则 1

## 高风险情况



### 严禁：

- ❌ 在许可区域外吸烟
- ❌ 醉酒工作或驾驶
- ❌ 在毒品的影响下工作或驾驶

### 必须：

- ✔️ 在实施非常规或复杂操作前，或在面对降级情况时评估风险
- ✔️ 向管理人员报告降级情况，并对该情况进行跟踪，执行降低风险的方法并正式通知相关人员
- ✔️ 遵守停止和启动流程，并追踪进度

### 准则 3

## 动作、姿势、工具



### 严禁：

- ❌ 使用有缺陷或与任务及工作区域不相应的工具
- ❌ 使用制造商限定外的工具及试验或测试配件

### 必须：

- ✔️ 使用工作或流程指定的工具，根据应力和重复性展开动作或就位

### 准则 5

## 工作许可



### 严禁：

- ❌ 没有要求的有效许可便实施工作

### 必须：

- ✔️ 展开工作前评估风险
- ✔️ 使用要求的补充许可
- ✔️ 若条件变化或操作模式已更改，需签发新的许可

### 准则 7

## 供电系统



### 严禁：

- ❌ 在没有预先检查电力和液体的情况下实施操作（除非特别授权）

### 必须：

- ✔️ 遵守绝缘方案及与许可相应的监管规程
- ✔️ 在实施操作前检查绝缘性、定位和锁定情况，运行前应检查撤回状态

### 准则 2

## 交通



### 严禁：

- ❌ 超过允许驾驶的限速和限时
- ❌ 驾驶时使用电话和免提设备

### 必须：

- ✔️ 使用前检查车辆情况和机械设备
- ✔️ 系好安全带
- ✔️ 使用指定的人行道，走楼梯时紧握扶手

### 准则 4

## 保护装备



### 严禁：

- ❌ 未经授权跨越或移动防护栅栏

### 必须：

- ✔️ 佩戴区域和任务指定的个人防护装备 (PPE)，并确保装备状态良好
- ✔️ 必要时，需穿救生衣
- ✔️ 防护栅栏损坏或失效时及时报告

### 准则 6

## 起重作业



### 严禁：

- ❌ 在载重物下行走或逗留

### 必须：

- ✔️ 进行风险分析，遵循起重计划并设定工作区
- ✔️ 使用符合规定、定期检查且状态良好的起重机械和配件
- ✔️ 检查吊索的固定和负载的捆绑相适应
- ✔️ 指定操作总监并检查负载物的移动

### 准则 8

## 密闭空间



### 严禁：

- ❌ 进入密闭空间前没有检查隔离状况，且没有进行空气检查

### 必须：

- ✔️ 在特定的工作许可情况下，注意防备窒息、跌倒、爆炸、粉碎、溺水及其他风险
- ✔️ 实施持续监测
- ✔️ 实施紧急疏散计划