



# 10 الأعمال في العلو

سألتزم بشكل كامل بالقواعد الذهبية



## من الإلزامي:

- العمل في العلو (أكثر من مترين) مع أدوات مؤمنة السلامة و مرتبة
- تعليق عدّة سلامة بشكل مأمون للعمل خارج الحواجز الثابتة أو داخل PEMP
- استخدام سقالة تمّ تدقيقها ومكيّفة خصيصاً عند الاقتضاء



## يُمنع

- العمل تحت الخطوط الكهربائية أو بجانبها دون احترام مسافة سلامة
- العمل على سقف (مبان، صهاريج، الخ.) دون التأكد من متانته ودون وضع وسائل الحماية الملائمة
- تشغيل منصّة رافعة متحركة للعاملين (PEMP) في وضعيتها المفتوحة إلا بموافقة محدّدة

