



10 高空作业



道达尔承诺黄金准则



必须：

- 进行高空作业时（2米以上），需使用集体防护设备
- 在固定栅栏外或在移动升降工作平台（MEWP）上进行工作时，应使用安全背带
- 使用经过检查且与工作需要相适应的脚手架



严禁：

- 不遵守安全距离，在电线下方或附近区域工作
- 在没确定建筑或贮罐顶部是否完整安全便作业，并且没有采用相应的防护措施
- 在没有特定许可的情况下移动已就位的移动升降工作平台（MEWP）

